

Jak się okazuje kominy Żagańskiego Pałacu nie zostały odnowione dwa lata temu w czasie trwania remontu dachu. Sławomir Kowal mimo informacji, jakie otrzymał od Paweła Lóssy (ówczesny kierownik Pałacu) dotyczących konieczności przeprowadzenia takowego remontu nie podjął żadnych działań z tym związanych, – chociaż dach wtedy był w przebudowie i można było bez problemu ustawić wokół kominów rusztowania i dokonać naprawy. Koszt remontu jednego komina przy rozebranym dachu w tamtym czasie kształtował się w granicach 15 tysięcy złotych. Obecnie miasto za rozebranie fragmentów dachu, postawienie rusztowań i remont wałujących się kominów będzie musiało zapłacić dwa razy tyle (około 30 tysięcy złotych za komin).